

## 附件 4

## 第三十四批建设工程检测机构资质审查意见

| 序号 | 企业名称               | 申请内容      | 审查意见 | 盟市   |
|----|--------------------|-----------|------|------|
| 1  | 内蒙古万仁建设工程质量检测有限公司  | 主体结构及装饰装修 | 未通过  | 呼和浩特 |
| 2  | 内蒙古森蒲工程检测咨询有限公司    | 地基基础      | 未通过  | 包头市  |
| 3  | 内蒙古福宇检测技术有限公司      | 主体结构及装饰装修 | 未通过  |      |
|    |                    | 地基基础      | 未通过  |      |
| 4  | 包头市雨辰地震工程技术服务有限公司  | 地基基础      | 未通过  |      |
| 5  | 内蒙古万方工程技术服务有限公司    | 建筑材料及构配件  | 未通过  |      |
|    |                    | 建筑节能      | 未通过  |      |
|    |                    | 钢结构       | 未通过  |      |
|    |                    | 主体结构及装饰装修 | 未通过  |      |
|    |                    | 地基基础      | 未通过  |      |
| 6  | 内蒙古建业工程质量检测有限公司    | 建筑节能      | 未通过  |      |
|    |                    | 主体结构及装饰装修 | 未通过  |      |
| 7  | 中冶检测认证(内蒙古)有限公司    | 主体结构及装饰装修 | 未通过  |      |
|    |                    | 钢结构       | 未通过  |      |
| 8  | 翁牛特旗乌丹建筑工程质量检测有限公司 | 建筑材料及构配件  | 未通过  | 赤峰   |
|    |                    | 建筑节能      | 未通过  |      |
| 9  | 元宝山区建设工程检测试验中心     | 建筑材料及构配件  | 未通过  |      |
|    |                    | 建筑节能      | 未通过  |      |
|    |                    | 主体结构及装饰装修 | 未通过  |      |
| 10 | 兴和县金实工程检测试验有限公司    | 建筑材料及构配件  | 未通过  |      |
|    |                    | 主体结构及装饰装修 | 未通过  |      |